

## **Defekter Kühlschrank war Brandursache**

### **Arnis**

Die Brandursache für das Feuer am vergangenen Sonntag auf dem Fahrgastschiff „Adler VII“ in der Schiffswerft Otto Eberhardt ist nach offiziellen Erkenntnissen ein Defekt an einem Kühlschrank gewesen. Wie unsere Zeitung auf Anfrage erfuhr, haben Sachverständige den Brandherd auf diesen einen Kühlschrank im Tresenbereich der Cafeteria des Schiffes eingrenzen können. Dieses Ergebnis erbrachten die Brandspuren, da das Gerät selbst so stark verbrannt war, dass es nicht mehr untersucht werden konnte.